



## Neukirchen an der Enknach, OÖ Katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

### Konservierung und Restaurierung der Raumschale – Westempore

#### Daten zur Geschichte:

Bei der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Neukirchen an der Enknach handelt es sich um eine zweischiffige, weiträumige Hallenkirche, um Mitte des 15. Jhd's. Vermutlich wird der Bau durch Oswald Bürkel nach dem Vorbild der Braunauer Spitalkirche errichtet.

Der Bau erfährt mehrere Überarbeitungen im 18. und 19. Jahrhundert mit Veränderungen an der Barockausstattung. Im Rahmen der Restaurierung der 1960er Jahre werden die ehemals verputzten Gewölberippen bis auf die Tuffsteinoberfläche abgearbeitet und „steinsichtig“ präsentiert.

#### Erhaltungszustand:

Das Kreuzrippengewölbe und die Wandflächen auf der Westempore sind im Zuge verschiedener Renovierungsphasen in unterschiedlicher Qualität be- und überarbeitet.

An den Wandflächen finden sich mehrere Fassungs-schichten (Kalkanstriche) und zahlreiche Putzreparaturen früherer Bearbeitungen. Die Fassungs-pakete liegen stellenweise hohl und neigen zum Abplatzen. Zudem sind zahlreiche, material-technisch ungeeignete Kittungen und Ergänzungen im Wandbereich sichtbar.

Teilweise haben sich bereits einzelne Rippen-elemente von der gemauerten Deckenschale abgelöst. Vereinzelt sind bereits Notsicherungen mittels Drahtseilen und mit Klammern (Südwestecke) ausgeführt.

#### Aufgabenstellung

Ziel war die Sicherung und Sanierung der losen Gewölberippen sowie der statischen Risse im gesamten Gewölbebereich. Die Raumschaleninterpretation aus dem Jahre 1962 sollte im Zuge der Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten beibehalten werden und in Form einer Fassungsrekonstruktion mit allen erforderlichen Vorarbeiten zur Untergrundvorbereitung wiederhergestellt werden. Die ursprünglich verputzten Gewölberippen, die im Rahmen der letzten Renovierung bis auf den Tuffstein abgearbeitet wurden sollte im Zuge der Maßnahme wieder überschlämmt und geglättet werden.

#### Maßnahmen:

Mechanische Abnahme loser Anstrichschichten und entsprechende feuchte Nachreinigung.  
Entfernung loser und unsachgemäß ausgeführter Kittungen und Putzergänzungen.  
Sicherung und Stabilisierung loser Gewölberippen durch Vernadelung.  
Verpressen von statischen Rissen.  
Sicherung und Hinterfüllung von hohl liegenden Putzen.  
Kittung von Ausbrüchen und Putzfehlstellen.  
Glätten der Tuffsteinoberflächen an den Rippen durch Auskittung größerer Ausbruchstellen.  
Neufassung der Raumschale in Kalktechnik entsprechend dem bauzeitlichen Erscheinungsbild.

#### Ausführungszeitraum:

Oktober 2008

#### Auftraggeber:

Kath. Pfarrgemeinde Neukirchen a. d. Enknach  
H.H. P. Sylwiusz Miroslaw Kurcok  
Pfarrgasse 3  
A-5145 Neukirchen / Enknach

#### Fachbehörde:

BDA Landeskonservatorat, OÖ  
Dr. Bernd Euler  
Rainerstrasse 11  
A- 4020 Linz

#### Fachbehörde:

Baureferat der Diözese Linz  
Martin Eder  
Hafnerstraße 18  
A-4014 Linz



Neukirchen an der Enknach, OÖ  
Katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Konservierung und Restaurierung  
der Raumschale - Westempore

