



Würzburg
Residenz
Kaisersaal

Konservierung und Restaurierung
der Raumschale

Vergoldungen auf Stuck
Figuren mit Weißfassung
Raumfassung
Brockatvorhänge
Stuck
Stuckmarmor

Beschreibung:

Architektur von Balthasar Neumann 1740.
Ausstattung 1749-1753.
Wand- und Deckenfresken von Giovanni Battista Tiepolo.

Erhaltungszustand:

Der Kaisersaal hat im letzten Weltkrieg starke Schäden erlitten und wurde daraufhin von 1947 bis 1951 instandgesetzt. Weitere Bearbeitungen erfolgten in den 1970er und 1980er Jahren. Von den Kriegseinwirkungen betroffen war vor allem der Gewölbebereich was zu Durchfeuchtungen mit Salzausblühungen, Lockerungen des Stucks sowie zu Schäden an Fassungen und Vergoldungen geführt hat. Diese Schäden konnten durch die Nachkriegsrestaurierungen nur unvollständig beseitigt werden. Zudem waren in diesen vorgeschädigten Zonen neue Schäden entstanden, die eine Instandsetzung notwendig machten. Dies trifft insbesondere auch auf die Fresken von G.B. Tiepolo zu, die zeitgleich unter Leitung der Staatlichen Verwaltung der Schlösser und Seen in Bayern restauriert wurden.

Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Würzburg
H. Ludwig
Weißenburgstraße 6
97082 Würzburg

Aufgabenstellung:

Ziel der Maßnahme war die Pflege, Konservierung und Restaurierung des überkommenen Bestandes. Es sollte ein authentisches Erscheinungsbild hergestellt werden, bei dem die Ausbesserungen und Ergänzungen der Nachkriegszeit sowohl mit dem in großen Umfang erhaltenen Originalbestand als auch mit den restaurierten Fresken in Einklang stehen.

Maßnahmen:

Reinigung von Metallauflagen, Farbfassungen, Marmorierungen und Kalkanstrichen.
Konservierung und Restaurierung von Vergoldungen auf Stuck, Farbfassungen, Stuck und Stuckmarmor.
Kittung und Retusche von Fehlstellen bei Metallauflagen und Farbfassungen.
Sicherung von Putzen, Stuck und Stuckmarmor.
Rekonstruktion von Fehlbestand an Vergoldung und Farbfassung.
Rekonstruktion von Fehlbestand an Stuck und Stuckmarmor.
Erneuerung des Kalkanstrichs an den Gewölberücklagen.
Erneuerung großer Teile der Fassung an den Brokatvorhängen.
Behandlung von Salzsäuren.

Fachbehörde:

Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen
H. Dr. Staschull
Schloss Nymphenburg
80638 München

Ausführungszeitraum:

2007-2009



